



ANHÄNGERKUPPLUNGEN

**rameder.**

AUTOTEILE &amp; ZUBEHÖR

[www.kupplung.de](http://www.kupplung.de)

## Einbauhilfe Anhängerkupplung für Caddy Life Ecofuel 7-Sitzer



### Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	2K AFBSXX01
Schlüssel-Nr. zu 2	0603
Schlüssel-Nr. zu 3	AGN000200
Ausführung	Erdgas
Baujahr	11/2007

### spezifische Fahrzeuginformationen

#### Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)	7,8
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm)	43,0

### Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	VW1606
Einbauzeit (in Stunden)	2,0

Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input type="checkbox"/>

### Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input type="checkbox"/>
Auspuff	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input type="checkbox"/>	Reserverad	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>		

### Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input type="checkbox"/>	Drehmomentenschlüssel, div. Torx
Beim Einbau benötigt	<input checked="" type="checkbox"/>	N 901 686 04 (2x)

#### rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
 e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
 Steuernummer: 163/162/33000  
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank  
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:  
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



## Photo Dokumentationen



Demontage der Bolzen im Radlauf je 4x re. und li.

Demontage der Bolzen Grundträger



Demontage der Bolzen Grundträger

Demontierter Stoßfänger mit Grundträger



Chassisöffnung links

Chassisöffnung rechts,  
Punkt re. oben abkleben

Befestigungspunkte  
Anhängerkupplung

### rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH  
Sitz: Leutenberg  
Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280  
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Befestigungspunkte  
Anhängerkupplung



eingebaute montierte  
Anhängerkupplung links




eingebaute montierte  
Anhängerkupplung rechts



montierte  
Anhängerkupplung



montierte  
Anhängerkupplung



Stoßfänger mit Halter links



Stoßfänger mit Halter rechts



Stoßfänger mit Halter




montierter Stoßfänger





Abstand Fahrbahn –  
Kugelkopf



Abstand Stoßfänger –  
Kugelkopf

Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz

Dokumentation nur Anhängerkupplung

Dokumentation nur E-Satz



- 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
- 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
- 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
- 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
- 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
- 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger
- 07 Kabeldurchführung
- 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
- 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
- 10 Modulbefestigung / Masse
- 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz
- 12 Kombiinstrument falls erforderlich
- 13 Verkleidungen Fahrgastraum
- 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
- 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
- 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
- 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
- 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
- 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

**rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: info@kupplung.de  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH  
Sitz: Leutenberg  
Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280  
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler