



ANHÄNGERKUPPLUNGEN

rameder.

AUTOTEILE & ZUBEHÖR

www.kupplung.de

Einbauhilfe Elektrosatz für BMW X5 E63 Bj. 2000-2007



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ BMW X5 E53 3.0d

Schlüssel-Nr. zu 2 0005

Schlüssel-Nr. zu 3 786

Ausführung Geländewagen

Baujahr 10/2005

spezifische Fahrzeuginformationen

PDC, Automatikgetriebe

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr. BM0342

Einbauzeit (in Stunden) 2,0

spezifischer E-Satz

Relaisausführung

Top-Tronic Ausführung

Modulausführung

Ausgebaute Teile

Seitenverkleidung links <input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts <input type="checkbox"/>
Rücksitzbank <input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne <input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum <input checked="" type="checkbox"/>	Handschuhfach <input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung <input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument <input type="checkbox"/>
Reserverad <input checked="" type="checkbox"/>	Sicherungskasten <input type="checkbox"/>
Armaturenverkleidung Fahrerseite <input type="checkbox"/>	Schwellerverkleidung <input type="checkbox"/>

Besonderheiten

Spezialwerkzeug

Beim Einbau benötigt

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH



Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Photo Dokumentationen



rameder.
Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz 
- Dokumentation nur Anhängerkupplung 
- Dokumentation nur E-Satz 

- | | |
|---|--|
|  | 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) |
|  | 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau |
|  | 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) |
|  | 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) |
|  | 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder) |
|  | 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger |
|  | 07 Kabeldurchführung |
|  | 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht |
|  | 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht |
|  | 10 Modulbefestigung / Masse |
|  | 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz |
|  | 12 Kombiinstrument falls erforderlich |
|  | 13 Verkleidungen Fahrgastraum |
|  | 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder) |
|  | 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) |
|  | 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden |
|  | 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf |
|  | 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) |
|  | 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) |

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler